

新聞稿

政府對石牆樹的管理

根據發展局的樹木登記冊中顯示，現時有 309 棵石牆樹生長於政府土地上。它們多數位於人煙稠密的市區，令公眾十分關注政府對這些石牆樹的管理，以確保它們健康生長和維持樹木的穩定性。

為此，香港園境師學會和香港工程師學會成立了聯合專責小組，檢討香港政府的石牆樹管理機制。小組檢視了發展局發布的樹木管理指引及相關立法會文件，並訪問相關持份者，深入了解政府管理石牆樹的運作。

聯合專責小組注意到現行石牆樹風險評估指引，主要集中於評估樹木的生長狀況，並沒有全面評估石牆樹的穩定性。此外，公眾對防止石牆樹倒塌措施的接受程度不高。

聯合專責小組對政府提出以下建議：

- (一) 透過公眾教育，提高市民對石牆樹風險的意識和緩減樹木倒塌風險措施的接受程度。
- (二) 推動樹藝、園境和工程專業之間的合作，進行針對石牆樹安全的技術研發工作。
- (三) 完善樹木護養指引，以加強石牆樹的安全。
- (四) 檢討現行按「綜合管理方式」管理石牆樹的策略。
- (五) 提升為石牆樹進行風險評估人員的培訓及教育要求。

聯合專責小組已向發展局局長陳茂波先生提交詳細報告闡釋檢討結果和建議，此報告(只提供英文版)亦已上載於以下網址供公眾查閱：

<http://www.hkila.com/v2/file/news-pdf334.pdf>

<http://www.hkie.org.hk/Docs/communityservices/opinions/2015-2016/JTF%20Report%20on%20Management%20of%20Stonewall%20Trees.pdf>

如欲查詢，敬請聯絡：

香港園境師學會公共事務委員會
電話: 2896 2833
傳真: 2896 3938
電郵: affairs@hkila.com

或 香港工程師學會傳訊統籌部
電話: 2895 4446 / 6398 4599
傳真: 2882 6825
電郵: corpcom@hkie.org.hk

香港園境師學會
香港工程師學會
2016年7月28日